PROTEZIONE CIVILE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

# ANALISI DELLA CONDIZIONE LIMITE PER L'EMERGENZA (CLE) DELL'INSEDIAMENTO URBANO

**AREA DI EMERGENZA**
versione 3.0

## Sezione 1 - IDENTIFICATIVI

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Data compilazione | 16 / 12 / 2022 | | Codice ISTAT | |
| 1 Regione | EMILIA-ROMAGNA | | | 08 |
| 2 Provincia | Piacenza | | | 033 |
| 3 Comune | Rottofreno | | | 039 |
| 4 Località abitata | San Nicolò | | | 10003 |
| 5 Identificativo Area di Emergenza | 0000000005 | | | |
| 6 Identificativi infrastrutture di Accessibilità/Connessione | a 0000000016 | | b | |
| | c | | d | |
| 7b Denominazione | Parcheggio nuova piscina di via Serena | | 7 Mappa in allegato (vedi retro) | |

## Sezione 2 - CARATTERISTICHE GENERALI

8 TIPOLOGIA: ○ Ammassamento ● Ricovero ○ Ammassamento - Ricovero

9 PIANO DI INDIVIDUAZIONE: ○ Piano di emergenza comunale ○ Piano di emergenza provinciale ● Altro

| | |
|---|---|
| 10 ANNO DI APPROVAZIONE/INDIVIDUAZIONE | 2022 |
| 11 NUMERO AGGREGATI STRUTTURALI INTERFERENTI (H>d) | 0 |
| 12 NUMERO UNITÀ STRUTTURALI ISOLATE INTERFERENTI (H>d) | 0 |
| 13 SUPERFICIE DELL'AREA (mq) | 2480 |
| DIMENSIONE RETTANGOLO INSCRIVIBILE (m) — 14 Massima | 64 |
| 15 Minima | 38 |

16 PAVIMENTAZIONE E PERCORRIBILITÀ:
- ● Asfaltata o pavimentata in buone condizioni
- ○ Asfaltata o pavimentata in cattive condizioni
- ○ Fondo naturale
- ○ Fondo naturale non praticabile

17 / 18 INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO / 19

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua | ○ Assenti | ○ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) | ○ Da predisporre (allacci lontani) | ● Presenti |
| Elettricità | ○ Assenti | ○ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) | ○ Da predisporre (allacci lontani) | ● Presenti |
| Fognatura | ○ Assenti | ○ Da predisporre (allacci nelle vicinanze) | ○ Da predisporre (allacci lontani) | ● Presenti |

20 MORFOLOGIA: ● Pianeggiante ○ Su leggero pendio (15°÷30°) ○ Su forte pendio (>30°)

UBICAZIONE: 21 ☐ Sotto versante incombente o forte pendio 22 ☐ Sopra versante incombente o cresta

MICROZONAZIONE SISMICA: 23 Zona MS (condizione peggiore) ○ Stabile ○ Stabile con amplificazioni ○ Instabile

Tipo instabilità: 24 ☐ Frana 25 ☐ Liquefazione 26 ☐ Faglia attiva e capace 27 ☐ Cedimenti differenziali 28 ☐ Cavità sotterranee

32 / 33 / 34 GEOLOGIA / IDROGEOLOGIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Localizzazione frana | 29 ☐ Interferente con l'area di emergenza | 30 ☐ A monte | 31 ☐ A valle | | |
| Falda | ○ Assente | ● Freatica | ○ Artesiana | | |
| Acque superficiali | ● Assenti | ○ Ruscellamento diffuso | ○ Ruscellamento concentrato | | |
| Rischio PAI | ○ R1 | ○ R2 | ○ R3 | ○ R4 | 35 Area alluvionabile ○ Sì ● No |